

**ПРОМПРИБОР-Р**  
РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ  
**ГАЗОАНАЛИЗАТОРОВ**

**Газоанализатор универсальный СИГМА-03М.ИПК мод.1**  
(вторичный преобразователь)  
с модификациями информационных блоков  
**СИГМА-03М.ИПК 4.4 (4 канала, 4 реле),**  
**СИГМА-03М.ИПК 4.8 (4 канала, 8 реле),**  
**СИГМА-03М.ИПК 4.16 (4 канала, 16 реле),**  
**СИГМА-03М.ИПК 8.8 (8 каналов, 8 реле),**  
**СИГМА-03М.ИПК 8.16 (8 каналов, 16 реле),**  
**СИГМА-03М.ИПК 14.8 (14 каналов, 8 реле),**  
**СИГМА-03М.ИПК 14.16 (14 каналов, 16 реле).**

**Руководство по эксплуатации  
(паспорт)  
ГПСК12.01.00.000РЭ**



421515  
ОКП



ООО «Промприбор-Р»

---

МОСКВА  
[www.pribor-r.ru](http://www.pribor-r.ru)

# СОДЕРЖАНИЕ

<b>1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА .....</b>	<b>4</b>
1.1. НАЗНАЧЕНИЕ .....	4
1.2. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ .....	5
1.3. ХАРАКТЕРИСТИКИ .....	7
1.4. ОПИСАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИИ И СРЕДСТВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЗРЫВОЗАЩИТЫ .....	14
1.5. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ .....	15
1.6. УСТРОЙСТВО И РАБОТА ГАЗОАНАЛИЗАТОРА «СИГМА-03М» .....	16
1.6.1. Блок информационный .....	16
1.6.2. Датчики .....	17
1.7. МАРКИРОВКА .....	18
1.8. УПАКОВКА .....	20
<b>2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ .....</b>	<b>21</b>
2.1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ .....	21
2.2. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ .....	21
2.3. МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ .....	21
2.4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ .....	22
2.5. РЕГУЛИРОВАНИЕ .....	23
<b>3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ .....</b>	<b>24</b>
3.1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ .....	24
<b>3.2. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ .....</b>	<b>24</b>
3.3. ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ .....	25
<b>4. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ .....</b>	<b>26</b>
4.1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ .....	26
4.2. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ .....	26
4.3. УСТРАНЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ ОТКАЗОВ .....	26
<b>5. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ .....</b>	<b>27</b>
<b>6. УТИЛИЗАЦИЯ .....</b>	<b>27</b>
<b>7. МЕТОДИКА ПОВЕРКИ .....</b>	<b>27</b>
7.1. Общие положения и область распространения .....	27
<b>8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ .....</b>	<b>28</b>
<b>9. ФОРМУЛЯР ГАЗОАНАЛИЗАТОРА УНИВЕРСАЛЬНОГО СИГМА-03М .....</b>	<b>28</b>
<b>10. ПАСПОРТ ГАЗОАНАЛИЗАТОРА УНИВЕРСАЛЬНОГО .....</b>	<b>29</b>
"СИГМА-03М" .....	29
<b>11. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН .....</b>	<b>30</b>
<b>12. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА .....</b>	<b>31</b>
<b>13. СВЕДЕНИЯ О ГАРАНТИЙНЫХ И ПОСЛЕГАРАНТИЙНЫХ РЕМОНТАХ .....</b>	<b>32</b>
<b>14. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ (ВИДЕО-ОБЗОР) .....</b>	<b>33</b>
Приложение А. (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) .....	34
Приложение Б .....	36
Приложение В .....	38
Приложение Г .....	41



Перед началом работ, пожалуйста, прочтите данное руководство по эксплуатации! Оно содержит важные указания и данные, соблюдение которых обеспечит правильное функционирование прибора и позволит сэкономить средства на сервисное обслуживание. Оно значительно облегчит Вам обслуживание прибора и обеспечит надежные результаты измерений. Настоящее руководство по эксплуатации является объединенным эксплуатационным документом и включает разделы паспорта.

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для персонала, обслуживающего газоанализаторы универсальные «СИГМА-03М» (в дальнейшем газоанализаторы) и содержит следующие разделы:

- описание и работа
- использование по назначению
- техническое обслуживание
- методика поверки
- текущий ремонт
- правила хранения и транспортирования
- утилизация

В дополнение к настоящему документу необходимо обращаться к руководствам по эксплуатации блоков датчиков (в дальнейшем датчик).

К обслуживанию газоанализатора и отдельных его блоков допускается персонал, аттестованный для работы с взрывозащищенным электрооборудованием, с сосудами под давлением, и прошедший инструктаж по технике безопасности.

Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкции блоков газоанализатора, не приводящие к изменению технических характеристик изделия, что может привести к непринципиальным расхождениям между конструкциями, схемами блоков газоанализатора и текстом настоящего документа.

В тексте приняты следующие сокращения:

**ПДК** – предельно допустимая концентрация газового компонента в воздухе рабочей зоны.

**НКПР** – нижний концентрационный предел распространения пламени.

**ВОГ** – взрывоопасный газ или пар.

**УВ** - углеводороды.

**ПУЭ** – правила устройства электроустановок.

**Д** – датчик.

**БИ** – блок информационный.

**ПГС** – поверочная газовая смесь.

**ИВ** – измеряемая величина.

**РЭ** – руководство по эксплуатации

**Газоанализатор СИГМА-03М зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под № 85577-22**

## **1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА**

### **1.1. НАЗНАЧЕНИЕ**

1.1.1. Газоанализатор универсальный «СИГМА-03М» предназначен для измерения концентраций взрывоопасных (далее ВОГ) и токсичных газов, а так же их паров в атмосферном воздухе рабочей зоны, подачи аварийной сигнализации при превышении заданного порогового уровня их концентрации в атмосфере взрывоопасных зон, производственных помещений классов В-I, В-Ia и наружных установок класса В-IIg (по классификации ПУЭ, гл. 7.3, изд. 2000 г.).

Газоанализатор универсальный «СИГМА-03М» в части взрывозащиты соответствует требованиям ТР ТС 012/2011, ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011) (Взрывоопасные среды. Часть 0. Оборудование. Общие требования), ГОСТ IEC 60079-1-2013 (Взрывоопасные среды. Часть 1. Оборудование с видом взрывозащиты «взрывонепроницаемые оболочки «d»), ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011) (Оборудование с видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь «i»).

1.1.2. Газоанализатор представляет собой многоблочный стационарный прибор непрерывного действия с конвекционной подачей контролируемой среды на блоки датчиков. Газоанализатор универсальный должен состоять из блоков информационного СИГМА-03М.ИПК и блоков датчиков загазованности СИГМА-03М.Д(Д1-Д4).

1.1.3. Датчики обеспечивают непрерывное преобразование значения измеряемого параметра в электрический унифицированный аналоговый токовый выходной сигнал (4...20) мА, для дистанционной передачи в блок информационный газоанализатора.

1.1.4. Блок информационный СИГМА-03М.ИПК предназначен для обеспечения искробезопасного электропитания датчиков, измерения унифицированного токового сигнала датчиков, преобразования измеренного значения токового сигнала в значение измеряемого параметра, вывода результатов измерения параметров на двухстрочный жидкокристаллический индикатор, выдачи световой и звуковой сигнализации при превышении пороговых значений измеряемых параметров, управления внешними устройствами посредством управления контактами силовых реле, цифрового обмена и передачи измерительной информации по интерфейсу RS-485 (интерфейс-разъём «RS-485» устанавливается optionально, по запросу заказчика) в компьютер верхнего уровня и иные устройства.

1.1.5. В зависимости от исполнения газоанализатора количество датчиков на один информационный блок может быть от одного до четырнадцати. Настоящее руководство является унифицированным и подходит для любой модификации газоанализатора, подробно о своей модификации Вы можете посмотреть в приложении А настоящего руководства по эксплуатации.

Газоанализатор поставляется в любом сочетании блоков. Допускается применение в составе газоанализатора датчиков загазованности с унифицированным токовым сигналом (4...20) мА других производителей.

Все блоки являются функционально законченными изделиями и могут применяться не только в составе газоанализатора, но и самостоятельно, а также в составе информационно-измерительных и технологических промышленных систем.

Максимальная длина линии связи между датчиками и блоком ИПК может быть не более 1000м, допускается увеличение линии до 1500метров при использовании экранированного кабеля сечением не менее 1  $\text{мм}^2$  для каждой жилы.

1.1.6. Газоанализатор подлежит поверке, которая осуществляется согласно МП-358/10-2021 "МЕТОДИКА ПОВЕРКИ". После замены сенсора газоанализатор подлежит внеочередной поверке.

## **1.2. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ**

1.2.1. Датчики в составе газоанализатора относятся к взрывозащищенному электрооборудованию группы II по ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011) и предназначены для применения во взрывоопасных зонах в соответствии с установленной маркировкой взрывозащиты, требованиями ТР ТС 012/2011, ГОСТ IEC 60079-14-2013 (Взрывоопасные среды. Часть 14. Проектирование, выбор и монтаж электроустановок), других нормативных документов, регламентирующих применение электрооборудования во взрывоопасных зонах.

Блок информационный в составе газоанализатора относится к связанному электрооборудованию группы II по ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011) и предназначен для применения вне взрывоопасных зон помещений и наружных установок в соответствии с установленной маркировкой взрывозащиты, требованиями ТР ТС 012/2011, ГОСТ IEC 60079-14-2013, других нормативных документов, регламентирующих применение электрооборудования вне взрывоопасных зон.

Возможные взрывоопасные зоны применения газоанализатора, категории взрывоопасных смесей газов и паров с воздухом – в соответствии с требованиями ГОСТ IEC 60079-10-1-2013 (Взрывоопасные среды. Часть 10-1. Классификация зон. Взрывоопасные газовые среды), ГОСТ Р МЭК 60079-20-1-2011 (Взрывоопасные среды. Часть 20-1. Характеристики веществ для классификации газа и пара. Методы испытаний и данные).

Знак «Х», стоящий после маркировки взрывозащиты датчиков в составе газоанализатора, означает:

- для исключения появления на поверхности электростатических зарядов, во взрывоопасной зоне необходимо избегать конвекционных потоков окружающей среды вокруг датчика; протирка (чистка) поверхности допускается только влажной тканью.
- взрывобезопасность датчиков обеспечивается при их подключении к выходным искробезопасным цепям блока информационного СИГМА-03М.ИПК в составе газоанализатора «СИГМА-03М».

Параметры электропитания блока информационного (для модификации на 220В переменного тока):

- напряжение переменного тока, В	от 198 до 242
- потребляемая мощность, Вт	не более 44

Параметры выходной искробезопасной электрической цепи блока информационного:

- максимальное напряжение $U_m$ , В	242
- максимальное выходное напряжение $U_o$ , В	25,6
- максимальный выходной ток $I_o$ , мА	180
- максимальная внешняя ёмкость $C_0$ , мкФ	0,4
- максимальная внешняя индуктивность $L_o$ , мГн	0,5

Параметры электропитания блока информационного (для модификации на 24В постоянного тока):

- напряжение постоянного тока, В	от 23 до 25,6
- потребляемая мощность, Вт	не более 44

Параметры выходной искробезопасной электрической цепи блока информационного:

- максимальное напряжение $U_m$ , В	25,6
- максимальное выходное напряжение $U_o$ , В	25,6
- максимальный выходной ток $I_o$ , мА	180
- максимальная внешняя ёмкость $C_0$ , мкФ	0,4
- максимальная внешняя индуктивность $L_o$ , мГн	0,5

Параметры входной искробезопасной электрической цепи датчиков:

- максимальное входное напряжение $U_i$ , В	27
- максимальный входной ток $I_i$ , мА	180
- максимальная внутренняя емкость $C_i$ , мкФ	0,1
- максимальная внутренняя индуктивность $L_i$ , мГн	0,1

Условия эксплуатации:

смотри таблицу 1.5.

### 1.3. ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### 1.3.1. Измеряемые физические величины:

В зависимости от применяемого датчика сигнализатор измеряет соответствующий параметр в месте установки датчика, вид и диапазон которого указан в Таблице 1.1.

**Таблица 1.1**

Параметр	Единицы измерения, диапазон измерений	Пределы допускаемой погрешности	Цена деления, не ниже	Тип блока, (Тип сенсора)
Взрывоопасные газы (или пары газов) (канал Ex) (Таблица 1.1а)	от 0 до 20 % НКПР	±5 % НКПР (абсолютная)	0.1	Сигма-03М.Д1 Сигма-03М.Д2 Сигма-03М.Д4, (TK) (PP) (ЭХ) (ИК)
	от 0 до 50 % НКПР	±5 % НКПР (абсолютная)	0.1	
	от 0 до 100 % НКПР	±5 % НКПР (абсолютная)	0.1	
	от 0 до 500 мг/м <sup>3</sup>	±10 % (приведенная)	1	
	от 0 до 1000 мг/м <sup>3</sup>	±10 % (приведенная)	1	
	от 0 до 2500 мг/м <sup>3</sup>	±10 % (приведенная)	1	
	от 0 до 100 %	±1 % (абсолютная)	0.1	
Концентрация токсичного газового компонента в воздухе (Таблица 1.1б)	от 0 до ВПИ <sup>1)</sup>	В таблице 5	0.1	Сигма-03М.Д1 Сигма-03М.Д2 Сигма-03М.Д4, (ЭХ)
Массовая концентрация (объемная доля) хладонов 12, 22, 30, 40, 114B2, R125, R134a, 141b	от 0 до 25 г/м <sup>3</sup>	±10 % (приведенная)	0.1	Сигма-03М.Д1 Сигма-03М.Д2 Сигма-03М.Д3, (ИК) (ПП)
	от 0 до 2500 млн <sup>-1</sup>	±10 % (приведенная)	1	
Объемная доля O <sub>2</sub>	от 0 до 30 %	±1 % (абсолютная)	1/0.1/0.01	Сигма-03М.Д1 Сигма-03М.Д2 Сигма-03М.Д4, (ЭХ)
Объемная доля O <sub>2</sub>	от 0 до 25 %	±1 % (абсолютная)	1/0.1/0.01	Сигма-03М.Д1 Сигма-03М.Д2 Сигма-03М.Д4, (ЭХ)
Объемная доля SF <sub>6</sub>	от 0 до 1000 млн <sup>-1</sup>	±10 % (приведенная)	1	Сигма-03М.Д3, (ИК)

Параметр	Единицы измерения, диапазон измерений	Пределы допускаемой погрешности	Цена деления, не ниже	Тип блока, (Тип сенсора)
Объемная доля CO <sub>2</sub>	от 0 до 5 %	±10 % (приведенная)	0.01	Сигма-03М.Д1 Сигма-03М.Д2
	от 0 до 50000 млн <sup>-1</sup>	±10 % (приведенная)	1	Сигма-03М.Д3 Сигма-03М.Д4, (ИК)

1) – ВПИ – верхний предел измерения полупроводникового или электрохимического сенсора по концентрации газового компонента в воздухе;  
 Приведенная погрешность нормирована к верхнему диапазону измерений;  
 Время установления показаний T<sub>0,9</sub>, с, не более:  
 - для ТК сенсоров – 30  
 - для ПП сенсоров – 25  
 - для ЭХ сенсоров – 60  
 - для ИК сенсоров – 90

**Газоанализатор универсальный “СИГМА-03М”. Руководство по эксплуатации**

Таблица 1.1а - Взрывоопасные вещества (канал Ex), контролируемые газоанализатором

№ п/п	Взрывоопасный пар
1	1,2-диметилбензол (о-ксилол) (о- C <sub>8</sub> H <sub>10</sub> )
2	1,4-диметилбензол (п-ксилол) (р-C <sub>8</sub> H <sub>10</sub> )
3	1-октен (C <sub>8</sub> H <sub>16</sub> )
4	2-бутанон (метилэтилкетон) (C <sub>4</sub> H <sub>8</sub> O)
5	2-метил-2-пропанол (трет-бутанол) (tert-C <sub>4</sub> H <sub>9</sub> OH)
6	2-метилбутан (изопентан) (i-C <sub>5</sub> H <sub>12</sub> )
7	2-метокси- 2-метилпропан (метилтретбутиловый эфир) (tert-C <sub>5</sub> H <sub>12</sub> O)
8	Акрилонитрил (C <sub>3</sub> H <sub>3</sub> N)
9	Ацетилен (C <sub>2</sub> H <sub>2</sub> )
10	Ацетон (C <sub>3</sub> H <sub>6</sub> O)
11	Ацетонитрил (C <sub>2</sub> H <sub>3</sub> N)
12	Бензин автомобильный
13	Бензол (C <sub>6</sub> H <sub>6</sub> )
14	Бутан (C <sub>4</sub> H <sub>10</sub> )
15	Бутанол-1 (C <sub>4</sub> H <sub>9</sub> OH)
16	Бутен (Бутилен) (C <sub>4</sub> H <sub>8</sub> )
17	Бутилацетат (C <sub>6</sub> H <sub>12</sub> O <sub>2</sub> )
18	Винилацетат (C <sub>4</sub> H <sub>6</sub> O <sub>2</sub> )
19	Винилхлорид (C <sub>2</sub> H <sub>3</sub> C1)
20	Водород H <sub>2</sub>
21	Гексан (C <sub>6</sub> H <sub>14</sub> )
22	Гексен (C <sub>6</sub> H <sub>12</sub> )
23	Гептан C <sub>7</sub> H <sub>16</sub>
24	Дивинил (C <sub>4</sub> H <sub>6</sub> )
25	Дизельное топливо
26	Диметилдисульфид
27	Диметиловый эфир (C <sub>2</sub> H <sub>6</sub> O)
28	Диметилсульфид (C <sub>2</sub> H <sub>6</sub> S)
29	Дихлорэтан (C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> C <sub>12</sub> )
30	Диэтиловый эфир (C <sub>4</sub> H <sub>10</sub> O)
31	Изобутан (i-C <sub>4</sub> H <sub>10</sub> )
32	Изобутилен (i-C <sub>4</sub> H <sub>8</sub> )
33	Изопрен (C <sub>5</sub> H <sub>8</sub> )
34	Керосин (C <sub>4</sub> H <sub>9</sub> OH)
35	Метан (CH <sub>4</sub> )
36	Метанол (CH <sub>3</sub> OH)
37	н-октан (C <sub>8</sub> H <sub>18</sub> )
38	Нонан (C <sub>9</sub> H <sub>20</sub> )
39	Оксид Пропилена (C <sub>3</sub> H <sub>6</sub> O)
40	Оксид этилена (C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> O)
41	Пентан (C <sub>5</sub> H <sub>12</sub> )
42	Пропан (C <sub>3</sub> H <sub>8</sub> )
43	Пропан-Бутан
44	пропанол (изопропанол, изопропиловый спирт) (C <sub>3</sub> H <sub>8</sub> OH)
45	Пропилен (C <sub>3</sub> H <sub>6</sub> )
46	Стирол (C <sub>8</sub> H <sub>8</sub> )
47	Толуол (C <sub>7</sub> H <sub>8</sub> )

## *Газоанализатор универсальный “СИГМА-03М”. Руководство по эксплуатации*

Продолжение таблицы 1.1а

№ п/п	Взрывоопасный пар
43	Пропан-Бутан
44	пропанол (изопропанол, изопропиловый спирт) ( $C_3H_8OH$ )
45	Пропилен ( $C_3H_6$ )
46	Стирол ( $C_8H_8$ )
47	Толуол ( $C_7H_8$ )
48	Уайт-спирит
49	Углеводороды (C1-C12)
50	Углеводороды (C1-C5)
51	Углеводороды (C6-C12)
52	Хлорбензол ( $C_6H_5Cl$ )
53	Циклогексан ( $C_6H_{12}$ )
54	Циклопентан ( $C_5H_{10}$ )
55	Циклопропан ( $C_3H_6$ )
56	Этан ( $C_2H_6$ )
57	Этанол ( $C_2H_5OH$ )
58	Этилацетат ( $C_4H_8O_2$ )
59	Этилбензол ( $C_8H_{10}$ )
60	Этилен ( $C_2H_4$ )

1) – Канал ЕХ так же измеряет ВОГ и пары ВОГ с химическими формулами  $C_xH_y$ ;

2) - Первичные преобразователи: Сигма-03М.Д1, Сигма-03М.Д2, Сигма-03М.Д4 для контроля веществ:

– C1-C12 чувствительны к спиртам;

– C6-C12 чувствительны к таким веществам как: Дихлорэтан, Турбинное масло, Спирты (с высокой температурой кипения), Сольвент нефтяной, Сольвент, Скипида, Пары нефти, Мазут и т.д.;

– C1-C5 чувствительны к таким веществам как: Амиловый спирт, Газ природный топливный, Деэтиленгликоль, Изоамиловый спирт, Меркаптан, Нефрас, Пропиленгликоль, Этиленгликоль и т.д.

## Газоанализатор универсальный “СИГМА-03М”. Руководство по эксплуатации

Таблица 1.16– Токсичные вещества, контролируемые газоанализатором

Контролируемый компонент, химическая формула	Диапазон измерений объемной доли, $\text{млн}^{-1}$	Диапазон измерений массовой концентрации, $\text{мг}/\text{м}^3$	Пределы допускаемой приведенной <sup>1)</sup> погрешности, %
Оксид углерода (CO)	от 0 до 200	от 0 до 250	±10
	от 0 до 500	от 0 до 500	±10
	от 0 до 1000	от 0 до 1000	±10
	от 0 до 2000	от 0 до 2000	±10
Аммиак ( $\text{NH}_3$ )	от 0 до 100	от 0 до 100	±10
	от 0 до 1000	от 0 до 1000	±10
Сероводород ( $\text{H}_2\text{S}$ )	от 0 до 50	от 0 до 50	±10
	от 0 до 100	от 0 до 200	±10
	от 0 до 500	от 0 до 700	±10
	от 0 до 2000	от 0 до 2500	±10
Диоксид серы ( $\text{SO}_2$ )	от 0 до 20	от 0 до 50	±10
	от 0 до 100	от 0 до 250	±10
Оксид азота (NO)	от 0 до 25	от 0 до 25	±10
	от 0 до 100	от 0 до 100	±10
Диоксид азота ( $\text{NO}_2$ )	от 0 до 20	от 0 до 20	±10
Хлор ( $\text{Cl}_2$ )	от 0 до 20	от 0 до 20	±10
Хлороводород ( $\text{HCl}$ )	от 0 до 20	от 0 до 25	±10
Формальдегид ( $\text{CH}_2\text{O}$ )	от 0 до 10	от 0 до 10	±10
Озон ( $\text{O}_3$ )	от 0 до 1,0	от 0 до 1,0	±10
	от 0 до 5	от 0 до 5	±10
Водород ( $\text{H}_2$ )	от 0 до 40000	от 0 до 2500	±10
	от 0 до 4000	от 0 до 250	±10
	от 0 до 1000	от 0 до 50	±10
Метанол ( $\text{CH}_3\text{OH}$ )	от 0 до 200	от 0 до 2500	±10

<sup>1)</sup> – приведенная погрешность нормирована к верхнему значению диапазона измерений.

### 1.3.2. Нормальные условия эксплуатации сигнализатора многоканального:

- температура окружающей среды,  $^{\circ}\text{C}$   $20 \pm 5$
- относительная влажность окружающей среды при температуре  $+20^{\circ}\text{C}$ , % 30...80
- атмосферное давление, кПа 84...106
- напряженность постоянного магнитного поля, А/м, не более до 3

Блоки газоанализатора предназначены для работы при изменении температуры окружающей среды:

Датчики газоанализатора универсального предназначены для работы при температуре контролируемой среды от  $-40^{\circ}\text{C}$  до  $+60^{\circ}\text{C}$  для датчиков СИГМА-03М.(Д1-Д4) электрохимическими и инфракрасными сенсорами, с полупроводниковыми и термокаталитическими сенсорами СИГМА-03М.(Д1-Д4) оборудование может функционировать при температурах от  $-60^{\circ}\text{C}$  до  $+60^{\circ}\text{C}$ , но следует выполнять регулировку нуля на датчике.

от  $-20^{\circ}\text{C}$  до плюс  $50^{\circ}\text{C}$  для информационных блоков СИГМА-03М.ИПК, в условиях относительной влажности окружающей и контролируемой среды до 95 % при температуре  $+35^{\circ}\text{C}$  без конденсации влаги при атмосферном давлении от 720 до 780 мм рт ст.

## ***Газоанализатор универсальный “СИГМА-03М”. Руководство по эксплуатации***

---

1.3.3. Газоанализатор обеспечивает срабатывание сигнальных устройств (силовых реле), установленных в информационном блоке, и вывод визуальной информации о превышении порогов на жидкокристаллический индикатор на уровнях:

ПОРОГ 1, ПОРОГ 2 (возможен ПОРОГ 3), (устанавливаются стандартный порог 20 %НКПР при производстве по умолчанию) для датчиков ВОГ СИГМА-03М.(Д1-Д4); С подробным списком установленных порогов вы можете ознакомиться в приложении А.

1.3.4. Газоанализатор обеспечивает включение прерывистого звукового сигнала при превышении порогов (С подробным списком установленных порогов вы можете ознакомиться в приложении А.).

1.3.5. Предел основной абсолютной погрешности измерений указывается в паспорте на первичный преобразователь.

1.3.6. Дополнительная погрешность при воздействии каждого из влияющих факторов в отдельности указывается в паспорте на первичный преобразователь.

1.3.7. Время срабатывания звуковой сигнализации в блоке информационном СИГМА-03М.ИПК не превышает времени, указанном в сноске 1 к таблице 1.1 при подаче на чувствительные элементы датчиков воздушной газовой смеси с концентрацией определяемого компонента в воздухе, превышающей в 1,6 раза соответствующий порог.

1.3.8. Время установления рабочего режима газоанализатора после включения в сеть не превышает 30 минут, полная загрузка блока реле на 4 канала происходит не превышает 5 минут, бока реле на 8 и более каналов реле – 10 минут.

1.3.9. Конструкция корпусов блоков газоанализатора - по ГОСТ 14254-2015:

блок информационный – исполнение IP54;

блоки датчиков – исполнение IP54 / исполнение IP65 (подробнее в РЭ к первичному преобразователю);

1.3.11. Дрейф показаний газоанализатора не превышает половины от значений пределов допускаемой погрешности по п.п. 1.3.5 – 1.3.7 за 8 часов.

1.3.12. Датчики являются взаимозаменяемыми изделиями третьего порядка по ГОСТ Р 52931-2008.

Допускается применение в газоанализаторе СИГМА-03М датчиков других производителей, аналогичных по назначению и техническим характеристикам и имеющих соответствующую маркировку.

Допускается применение датчиков газоанализатора СИГМА-03М в составе систем управления, работающих от стандартного выходного сигнала (4...20) мА постоянного напряжения, а также в системах автоматического контроля, регулирования и управления технологическими процессами других производителей.

Применение датчиков или систем управления сторонних производителей во взрывоопасных зонах должно быть согласовано с органами Ростехнадзора в установленном порядке.

1.3.13. По устойчивости к механическим воздействиям датчики соответствуют группе исполнения виброустойчивое (ГОСТ Р 52931-2008).

1.3.14. Датчики не выходят из строя при коротком замыкании или обрыве электрической цепи линии связи.

Сопротивление нагрузки, подключаемой к токовому выходу датчика, должно быть не более 500 Ом при напряжении питания ( $24 \pm 1$ ) В.

1.3.15. Информационный блок обеспечивает измерение тока унифицированного сигнала датчиков в диапазоне 4,0...20,3 мА, преобразует измеренное значение тока  $I$  в значение измеряемого параметра  $P$  по формуле:

$$P = P_{\text{вни}} \times \frac{I - 4}{16} \quad (1.1)$$

где:  $P$  – значение измеряемого параметра;

$P_{\text{вни}}$  – верхний предел измеряемого датчиком параметра;

$I$  – токовый сигнал датчика, мА.

## *Газоанализатор универсальный “СИГМА-03М”. Руководство по эксплуатации*

---

**Примечание: для датчиков углеводородов верхний предел измерения  $P_{вни}$  в формуле 1.1 принимается равным 50. ВПИ для веществ в Вашем оборудовании можно посмотреть в приложении А настоящего РЭ.**

1.3.16. Информационный блок и датчики в упаковке для транспортирования выдерживают воздействие:

- а) температуры окружающего воздуха от минус 60 до плюс 60 °C;
- б) относительной влажности окружающего воздуха ( $95 \pm 5$ ) % при температуре плюс 35 °C.

1.3.17. Датчики в упаковке для транспортирования устойчивы к воздействию ударов, действующих в направлении, обозначенном на таре «Верх» по ГОСТ 14192-96. Число ударов  $1000 \pm 10$ .

Срок службы не менее 10 лет.

Срок гарантии - 12 мес.

## **1.4. ОПИСАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИИ И СРЕДСТВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЗРЫВОЗАЩИТЫ**

1.4.1. Газоанализатор универсальный «СИГМА-03М» представляет собой стационарный многоблочный прибор и состоит из блока информационного СИГМА-03М.ИПК и датчиков загазованности.

Блок информационный СИГМА-03М.ИПК представляет собой микропроцессорный прибор и выполняет функции вторичного преобразователя, индикации и управления. Блок информационный имеет пластмассовый корпус, предназначенный для установки на стене, внутри которого размещены: блок питания, плата коммутации, индикатор показаний и барьеры искрозащиты. На нижней панели корпуса имеются электроразъёмы для подключения внешних устройств.

Взрывозащита газоанализатора обеспечивается следующими средствами.

Блок информационный СИГМА-03М.ИПК, входящий в состав газоанализатора, предназначен для установки вне взрывоопасных зон.

Гальваническая развязка электрических цепей блока информационного от силовой сети питания обеспечивается с помощью трансформатора, выполненного по ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011). Сигнальные цепи блока информационного гальванически развязаны от внешний цепей оптронами с электрической прочностью изоляции 1500 В.

Искробезопасность электрических цепей питания датчиков достигается благодаря применению барьеров искрозащиты блока информационного, обеспечивающих ограничение тока и напряжения в нормальном и аварийном режимах до значений, соответствующих требованиям ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011) для электрических цепей подгруппы IIВ. Для ограничения тока и напряжения использованы стабилитроны и полупроводниковые ограничители тока. Резервирование защитных элементов для искробезопасных цепей уровня «ib» выполнено в соответствии с требованиями ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011).

Суммарные электрическая емкость и индуктивность линии связи блока информационного и датчиков установлены с учетом требований искробезопасности для электрических цепей подгруппы IIВ по ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011).

Датчики не содержат электрических элементов, способных накапливать энергию, опасную для поджигания газов категории IIВ.

Электрические зазоры, пути утечки и электрическая прочность изоляции соответствуют требованиям ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011).

Электрическая нагрузка элементов, обеспечивающих искробезопасность, не превышает 2/3 их номинальных значений.

Сенсоры датчиков СИГМА-03М.(Д1-Д4) (ПП) (ТК) заключены во взрывонепроницаемую оболочку. Взрывоустойчивость и взрывопроницаемость оболочки соответствует требованиям ГОСТ IEC 60079-1-2013 для электрооборудования подгруппы IIВ.

Максимальная температура нагрева поверхности датчиков не превышает допустимых значений температуры для температурного класса T4 по ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011).

Конструкция датчиков в составе газоанализатора выполнена с учетом общих требований ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011) для электрооборудования, размещенного во взрывоопасных зонах. Уплотнения и соединения элементов конструкции датчиков обеспечивают степень защиты не ниже IP54 по ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) (Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)). Механическая прочность оболочки датчиков соответствует требованиям ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011) для электрооборудования II группы с высокой степенью опасности механических повреждений. Конструкционные материалы обеспечивают фрикционную искробезопасность по ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011). Электростатическая искробезопасность обеспечивается особыми условиями эксплуатации.

Устройства в составе газоанализатора имеют предупредительные надписи, таблички с указанием маркировки взрывозащиты, параметров искробезопасных цепей и знака «Х».

## **1.5. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ**

1.5.1. Комплект поставки газоанализатора «СИГМА-03М» формируется по спецификации заказа из блоков, приведенных в таблице 1.3.

**Таблица 1.3**

Наименование	Кол-во	Заводской номер	Примечание
Блок информационный СИГМА-03М.ИПК	1 шт.		К блоку может быть присоединено до 8 датчиков любого типа
Датчик СИГМА-03М (Д1-Д4)	**		С руководством по эксплуатации
Кабель ремонтный*	1 шт		
Розетка DB9-М с корпусом	**		
Розетка DB25-М с корпусом	1 шт		
Руководство по эксплуатации СИГМА-03М	1 экз.		
Конвертер RS-485 к USB (*)	1 экз.		(*) поставляется для модификаций оснащенных разъемом RS-485

**Примечание:** В зависимости от исполнения сигнализатора к информационному блоку может быть подключено от одного до четырнадцати датчиков любого типа.

## **1.6. УСТРОЙСТВО И РАБОТА ГАЗОАНАЛИЗАТОРА «СИГМА-03М»**

Газоанализатор «СИГМА-03М» состоит из информационного блока СИГМА-03М.ИПК и выносных датчиков в количестве до 14 штук на один ИПК. На рисунках в *Приложении Б* представлена типовая схема подключения первичных преобразователей с различными терминальными выводами. Каждый датчик соединен с ИПК двухжильным или трехжильным кабелем, по которому подается питание от ИПК на датчики, а от датчиков на ИПК поступает аналоговый токовый сигнал 4...20 мА, пропорциональный измеряемой величине: концентрации в-в из таблицы 1.1. Измерительная информация считывается с двухстрочного жидкокристаллического индикатора. Блок ИПК обеспечивает искробезопасные уровни питания выносных датчиков, которые могут располагаться во взрывобезопасных зонах помещений и наружных установок согласно гл.7.3 ПУЭ и другим нормативным документам, регламентирующим применение электрооборудования во взрывобезопасных зонах.

### **1.6.1. БЛОК ИНФОРМАЦИОННЫЙ**

Блоки информационные СИГМА-03М.ИПК предназначены для формирования постоянного напряжения 24В для питания искробезопасных цепей датчиков, преобразования унифицированного аналогового токового сигнала (4...20) мА датчиков в цифровой сигнал, индикации показаний, подачи звуковой сигнализации при достижении измеряемым компонентом порогового уровня. В блоке информационном также формируются сигналы для управления контактами силовых реле (от 4 до 16), предназначенных для управления внешними устройствами. Кроме того, ИПК может осуществлять обмен цифровой информацией с компьютером по интерфейсу RS-485 (подробно о протоколе приема передачи данных в *приложении В*).

Корпус СИГМА-03М.ИПК предназначен для установки на стену. Внешний вид передних панелей блока информационного показан на рис. *Приложение Г*. На передней панели находится двухстрочный жидкокристаллический индикатор, реализующий цифровую измерительную шкалу, выключатель сетевого питания. На передней панели расположены также два держателя предохранителя 2 А, кнопки «СБРОС», «КАНАЛ».

На нижней панели СИГМА-03М.ИПК (см. *Приложение Д*) установлены: розетки с маркировкой «Датчик» от 1 до 14 в зависимости от модификации, предназначенные для подключения цепей датчиков, розетки с маркировкой «РЕЛЕ» предназначенные для коммутирования нагрузки от 4x до 16 каналов и дополнительно может быть установлен интерфейс RS-485.

Кнопка «СБРОС» производит аппаратный сброс (перезапуск) контроллера.

Кнопка «КАНАЛ», переключает цифровую индикацию показаний от датчиков, причем номер индицируемого канала соответствует датчику, подключенному к соответствующему номеру 9-ти контактной розетки, расположенной на нижней панели информационного блока. Например, индицируемые показания **канал4** относятся к датчику, который подсоединен к розетке с маркировкой **4**.

На боковой панели также могут быть нанесены название прибора, товарный знак предприятия-изготовителя, заводской номер и дата выпуска, максимальные значения параметров линии питания искробезопасных цепей датчиков: «Lo: 0,5 мГн, Io: 180 мА, Co; 0,4 мкФ, Uo: 25,6 В», а также максимальное значение напряжения в питающей сети переменного тока, например «Um: ~242 В».

Основные технические характеристики информационного блока определяются установленной в нём платой контроллера.

## ***Газоанализатор универсальный “СИГМА-03М”. Руководство по эксплуатации***

---

Блок информационный должен быть надёжно заземлён. Электрическое сопротивление заземляющего проводника не должно быть более 4 Ом. Заземляющий контакт расположен в евровилке сетевого электропитания.

При достижении пороговых значений сигнала включаются контакты соответствующего реле. Таблица соответствия пороговых значений датчиков и контактов реле, подключённых к разъёмам с маркировкой «РЕЛЕ», представлена в **Приложении А**.

Схемы соединений датчиков с блоком информационным представлены в Приложении Б и руководствах по эксплуатации датчиков. Таблица контактов разъёма «RS-485» представлена в **Приложении В**. Схемы соединений датчиков с блоком информационным представлены в Приложении Б и руководствах по эксплуатации датчиков. Таблица контактов разъёма «RS-485» представлена в **Приложении В**. Там же представлены форматы передачи данных при информационном обмене между газоанализатором и персональным компьютером. Программа для компьютера поставляется по заказу вместе с руководством по её установке и эксплуатации. Передача данных осуществляется с фиксированной скоростью 19200 бод по кабелю с волновым сопротивлением 120 Ом (экранированная витая пара) на расстояние до 1200м. Со стороны компьютера кабель должен быть подсоединен ко входу RS485 изолированным (не менее 2,5 кВ) преобразователем интерфейсов RS-485/RS-232 (например, типа AC3-M-220 [www.owen.ru](http://www.owen.ru)). Причём, провод с сигналом **A** должен быть подключён ко входу преобразователя **A**, соответственно, провод с сигналом **B** должен быть подключён ко входу преобразователя **B** (см. рис в приложении Г). Вход RS-232 преобразователя интерфейсов должен быть подключен к порту COM1 или COM2 компьютера.

### ***1.6.2. ДАТЧИКИ***

Описание устройства и работы датчиков и индикатора, входящих в состав газоанализатора, содержатся в соответствующих инструкциях по эксплуатации на эти блоки. Обозначения приведены в таблице 1.4.

## **1.7. МАРКИРОВКА**

1.7.1. Ex-маркировка устройств в составе газоанализатора, приведена в таблице 1.4.

**Таблица 1.4**

Устройства в составе газоанализатора	Ex-маркировка по ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011)	Температура окружающей среды, °C
Блок информационный СИГМА-03М.ИПК	[Ex ib Gb] II В	от -30 до +50
Блок информационный СИГМА-03М.ИПКМ		
Датчик с унифицированным сигналом СИГМА-03М.Д1-ЭХ		от -60 до +60
Датчик с унифицированным сигналом СИГМА-03М.Д2-ЭХ		
Датчик с унифицированным сигналом СИГМА-03М.Д3-ЭХ		
Датчик с унифицированным сигналом СИГМА-03М.Д4-ЭХ		
Датчик с унифицированным сигналом СИГМА-03М.Д1-О2-ЭХ		
Датчик с унифицированным сигналом СИГМА-03М.Д2-О2-ЭХ	1Ex ib II В T4 Gb	от -30 до +50
Датчик с унифицированным сигналом СИГМА-03М.Д3-О2-ЭХ		
Датчик с унифицированным сигналом СИГМА-03М.Д4-О2-ЭХ		
Датчик с унифицированным сигналом СИГМА-03М.Д1-ИК		
Датчик с унифицированным сигналом СИГМА-03М.Д2-ИК		от -60 до +60
Датчик с унифицированным сигналом СИГМА-03М.Д3-ИК		
Датчик с унифицированным сигналом СИГМА-03М.Д4-ИК		
Датчик с унифицированным сигналом СИГМА-03М.Д1-ТК		
Датчик с унифицированным сигналом СИГМА-03М.Д2-ТК	1Ex db ib II В T4 Gb X	от -60 до +60
Датчик с унифицированным сигналом СИГМА-03М.Д3-ТК		

Устройства в составе газоанализатора	Ех-маркировка по ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011)	Температура окружающей среды, °С
Датчик с унифицированным сигналом СИГМА-03М.Д4-ТК		
Датчик с унифицированным сигналом СИГМА-03М.Д1-ПП		
Датчик с унифицированным сигналом СИГМА-03М.Д2-ПП	1Ex db ib II В T4 Gb X	от -60 до +60
Датчик с унифицированным сигналом СИГМА-03М.Д3-ПП		
Датчик с унифицированным сигналом СИГМА-03М.Д4-ПП		

1.7.2. Маркировка на корпусе блока информационного содержит:

- наименование или условное обозначение блока;
- товарный знак или название предприятия-изготовителя;
- маркировка взрывозащиты.
- заводской номер и дату изготовления прибора;

1.7.3. На корпусах датчиков СИГМА-03М(Д1-Д4) должна иметься маркировка, содержащая:

- наименование или условное обозначение датчика;
- товарный знак или название предприятия-изготовителя;
- входные параметры электропитания  $U_i$ ,  $I_i$ ,  $P_i$ ;
- маркировка взрывозащиты 1Ex ib II В T4 Gb X;
- заводской номер и дату изготовления датчика.

1.7.4. Маркировку выполняют прессованием, гравировкой или нанесением полиэфирной наклейки, обеспечивающим ее сохранность в течение всего срока службы прибора. Место и способ нанесения маркировки, размер шрифта соответствуют требованиям, указанным в конструкторской документации.

Примечание: предел допускаемой основной погрешности указан в паспорте на первичный преобразователь.

1.7.5. Маркировка транспортной тары соответствует ГОСТ 14192-96 и содержит основные и дополнительные надписи, а также манипуляционные знаки "Осторожно хрупкое" и "Боится сырости".

На потребительской таре блоков сигнализатора СИГМА-03М должна быть наклеена этикетка, содержащая:

- товарный знак предприятия-изготовителя;
- сокращенное наименование блока сигнализатора;
- дату изготовления;
- штамп ОТК.

## **1.8. УПАКОВКА**

1.8.1. Упаковка газоанализатора производится упаковка производится в соответствии с требованиями ГОСТ 23170-78 и конструкторской документации.

1.8.2. Консервация сигнализатора производится поблочно путем помещения в пленочный чехол с силикагелем в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014-78 для группы III вариант защиты, вариант упаковки.

Срок защиты газоанализатора без переконсервации 3 года.

1.8.3. Упаковка производится в закрытых вентилируемых помещениях с температурой окружающего воздуха от плюс 15 до плюс 40 °С и относительной влажностью воздуха до 80 % при температуре 20 °С и содержанием в воздухе коррозионных агентов, не превышающих установленного для атмосферы типа 1 ГОСТ 15150-69.

1.8.4. Сопроводительная документация в файле/мультифоре пакете укладывается в тару так, чтобы ее можно было извлечь, не нарушая влагонепроницаемой укладки блоков газоанализатора.

## **2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ**

### **2.1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ**

2.1.1. При получении блоков газоанализатора в транспортной упаковке необходимо установить сохранность тары. В случае ее повреждения следует составить акт и обратиться с рекламацией к транспортной организации.

2.1.2. В зимнее время ящики с блоками газоанализатора распаковывать в отапливаемом помещении не ранее чем через 12 часов после внесения их в это помещение.

2.1.3. При вводе в эксплуатацию проверить комплектность в соответствии с паспортом на изделие. В формуляре газоанализатора следует указать дату ввода в эксплуатацию, номер акта и дату его утверждения руководителем предприятия-потребителя, с указанием лица, ответственного за эксплуатацию изделия. Рекомендуется сохранять формуляр, так как он является необходимым сопроводительным документом при предъявлении рекламаций предприятию-изготовителю.

Предприятие-изготовитель заинтересовано в получении технической информации о работе изделия и возникших неполадках с целью их устранения в дальнейшем.

Все пожелания по совершенствованию конструкции блоков сигнализатора следует направлять в адрес предприятия-изготовителя.

### **2.2. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ**

2.2.1. Прежде чем приступить к монтажу датчиков, необходимо осмотреть их. При этом необходимо проверить маркировку по взрывозащите, а также убедиться в целостности корпуса.

2.2.2. Параметры линии связи между датчиком и блоком питания не должны выходить за пределы значений, указанных в Приложении Б. Линия связи должна быть выполнена в соответствии с требованиями ПУЭ.

### **2.3. МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ**

2.3.1. Прежде, чем приступить к монтажу блоков газоанализатора, необходимо провести осмотр и обратить внимание на:

- 1) отсутствие повреждений на корпусе блоков информационного и датчиков;
- 2) наличие всех крепящих элементов;
- 3) маркировку взрывозащиты, предупредительные надписи;
- 4) отсутствие сколов или трещин на металлокерамических колпачках огнепрергадителей чувствительных элементов.

Перед монтажом необходимо осмотреть блок информационный и датчики, обратив особое внимание на:

- наличие пломб и заземляющих устройств;
- целостность корпусов.

При выборе места установки необходимо учитывать следующее:

- место установки датчика должно обеспечивать удобные условия для обслуживания и демонтажа;

- температура и относительная влажность окружающего воздуха должны соответствовать значениям, указанным в п. 1.3;

- среда, окружающая датчик, не должна содержать примесей, вызывающих коррозию его деталей;

- напряженность магнитных полей, вызванная внешними источниками, не должна превышать 400 А/м для переменного тока частотой 50 Гц и 80 А/м для постоянного тока.

## **Газоанализатор универсальный “СИГМА-03М”. Руководство по эксплуатации**

При исполнении схемы внешних соединений (см. Приложение Б), следует учитывать, что заземление любого вывода нагрузки допускается только для, гальванически разделённых датчиков.

При отсутствии гальванического разделения датчиков с линией связи, заземление нагрузки допускается только со стороны подключения источника питания, т.е. блока информационного.

2.3.2. При монтаже датчиков необходимо руководствоваться настоящим РЭ, главой 3.4 ПЭЭП, ПУЭ и другими документами, действующими в данной отрасли.

2.3.3. Датчики СИГМА-03М.(Д1-Д4) устанавливаются на стене на винтах (саморезах), в соответствии с руководствами по эксплуатации датчиков. Блок информационный устанавливается на стеллаже или рабочем столе.

2.3.4. При монтаже, для прокладки линии связи рекомендуется применять кабели с резиновой и пластмассовой изоляцией, для сигнализации и блокировки – кабели с аналогичной изоляцией. Допускается применение других кабелей с сечением внутренней жилы 0,35 – 1,5 мм<sup>2</sup>. Контакты силовых реле, выведенные на розетки «РЕЛЕ», могут быть присоединены к внешним устройствам кабелем любого типа.

После монтажа датчиков механические нагрузки на соединяющий кабель и отвод заземления должны быть исключены.

2.3.5. Демонтаж датчиков производить в следующем порядке:

- отключить электропитание;
- вывернуть накидную гайку крепления разъема и отсоединить кабель от датчика;
- снять датчик.

## **2.4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ**

2.4.1. Перед включением газоанализатора убедитесь в соответствии их установки и монтажа требованиям, указанным в п. 2.2, 2.3. настоящего документа.

2.4.2. Подключите шнур питания блока информационного СИГМА-03М.ИПК к розетке переменного тока с номинальным напряжением 220 В (для модификаций с питанием от сети переменного тока) либо подключите фишку 24В питания для модификации «24В» см. **приложение Б**. Сетевая розетка должна иметь контакты заземления и быть надежно заземлена, электрическое сопротивление заземляющего проводника не должно быть более 4 Ом.

Если у Вас модификация информационного блока с питанием от сети постоянного тока напряжением +24 В, подключите контакты 1 и 2 розетки типа XLR из комплекта прибора к сети постоянного тока +24 В. Полярность, подсоединяемых к контактам 1 и 2 розетки XLR проводов сети постоянного тока не имеет значения. Вставьте розетку XLR в вилку с маркировкой +24 В, расположенной на нижней поверхности корпуса рядом с информационной этикеткой (см. **Приложение Б**). **Напряжение сети постоянного тока не должна превышать +25,6 В!**

Подключите датчики взрывоопасных паров СИГМА-03М (Д1-Д4) к розеткам информационного блока СИГМА-03М.ИПК, с маркировкой **датчики** в зависимости от модификации информационного блока, расположенным на нижней панели информационного блока СИГМА-03М.ИПК (см. рис. в **Приложении Б и Г**).

2.4.3. Включите прибор выключателем «СЕТЬ» на передней панели блока информационного (см.рис.1 **Приложение А**). Далее в первой строке индикатора блока информационного надпись: **“СИГМА-03М”**.

Во второй строке индикатора появятся типы паров (газов), измеряемых газоанализатором, и сетевой адрес информационного блока (при наличии интерфейса RS485), например, **«ВОГ» («ВОГ СетАдр 1»)**

Что означает, что газоанализатор предназначен для измерения концентрации ВОГ (взрывоопасных паров) и сетевой адрес информационного блока – **1**.

## **Газоанализатор универсальный “СИГМА-03М”. Руководство по эксплуатации**

---

Через несколько секунд надписи на табло индикатора должны соответствовать рис.

**1. Приложения А.** На первой строчке индикатора появятся надпись "КАНАЛ1 00,0% НКПР", которая означает, что индицируется показание 00,0 на датчике ВОГ №1, подсоединенном к розетке 1. Аналогичный вид будет надпись на ЖКИ при переходе по нажатию на кнопку «КАНАЛ» на индикацию показаний датчиков на каналах СИГМА-03М.

На каждой из двух строк индикатора имеется 16 знакомест. Вторая строка индикатора предназначена для вывода информации о состоянии датчиков. На нечетных знакоместах второй строки индикатора располагаются номера датчиков от **1** до **4** для модификаций СИГМА-03М.ИПК 4.4, СИГМА-03М.ИПК 4.8 или номера датчиков от **1** до **8** для модификаций СИГМА-03М.ИПК 8.4, СИГМА-03М.ИПК 8.8. Для модификаций на 14 каналов добавляются еще 2 ряда по 16 знакомест ЖКИ. Справа от каждой цифры, обозначающей номер датчика, помещается информация о состоянии соответствующего датчика. Если справа от цифры (например, 2) – пробел, это означает, что датчик №2 не подключен или на линии подключения датчика №2 обрыв. Если справа от цифры знак **\*(звездочка)**, то это означает, что данный датчик подключён к блоку информационному и его показания в норме, т.е. пороговая концентрация не превышена. Если справа от цифры появился знак **Π**, то это означает, что на данном датчике превышена первая (предупредительная) пороговая концентрация для датчика, соответствующая **порогу 1** (устанавливается при производстве прибора и определяется при заказе). При превышении порогового значения **порог 1** звучит прерывистый звуковой сигнал и срабатывают реле, контакты которых замыкаются и размыкаются в соответствии с **таблицами Приложения А**. Если справа от цифры появился знак **C**, то это означает, что на данном датчике превышена вторая (сигнальная) пороговая концентрация для датчика, соответствующая **порогу 2** (устанавливается при производстве прибора и определяется при заказе). При превышении порогового значения **порог 2** звучит прерывистый звуковой сигнал и срабатывают реле, контакты которых замыкаются и размыкаются в соответствии с **таблицами Приложения А. Опционально доступен порог 3, с маркировкой «А» (авария).**

В случае обрыва на линии одного из каналов входной ток на этом канале равен нулю, что соответствует отрицательному значению показаний на канале.

Проверьте нулевые показания датчиков и в случае необходимости откорректируйте согласно руководству по эксплуатации на датчик соответствующего типа.

Схемы соединений датчиков с блоком информационным представлены в Приложении В и руководствах по эксплуатации датчиков. Таблица контактов разъёма «RS-485» представлена в Приложении В. Подключите информационный блок в сеть RS485 в соответствии с Приложением В.

Газоанализатор готов к работе.

## **2.5. РЕГУЛИРОВАНИЕ**

При подготовке к работе и при поверке регулирование датчиков производить согласно рекомендациям, содержащимся в руководствах по эксплуатации на соответствующие типы датчиков.

### **3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

#### **3.1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ**

При эксплуатации все блоки газоанализатора должны подвергаться периодическим осмотрам. При осмотре необходимо проверить:

- сохранность пломб на корпусах датчиков;
- отсутствие обрывов или повреждения изоляции соединительных линий;
- надежность подключения кабелей;
- отсутствие пыли и грязи на электрических соединениях;
- сохранность маркировки;
- отсутствие вмятин, видимых механических повреждений.

Эксплуатация датчиков с нарушением указанных требований категорически запрещается.

Осмотр и устранение замеченных недостатков должны производиться при отключенной соединительной электрической линии связи.

При установке датчика и подключении к нему кабельной линии следует следить за тем, чтобы во внутренний объём датчика не попала влага. Если это произошло, необходимо немедленно выключить питание, снять датчик с объекта измерения и тщательно просушить в сухом отапливаемом помещении.

#### **3.2. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ**

3.2.1. По способу защиты человека от поражения электрическим током блоки сигнализатора относятся к классу 01 по ГОСТ 12.2.007.0-75.

3.2.2. Блоки информационный СИГМА-03М.ИПК рекомендуется заземлить заземлены и должны быть установлены только во взрывобезопасном помещении.

3.2.3. Эксплуатация датчиков разрешается только при наличии инструкции по технике безопасности, утвержденной руководителем предприятия-потребителя, учитывающей специфику применения датчиков в конкретном технологическом процессе, и назначении лица, ответственного за их эксплуатацию.

3.2.4. К эксплуатации датчиков должны допускаться лица, изучившие настоящую инструкцию и прошедшие необходимый инструктаж.

3.2.5. При эксплуатации датчиков необходимо выполнить все мероприятия в полном соответствии с разделами 6 и 9 гл. 3.4 ПЭЭП. Необходимо выполнять местные инструкции, действующие в данной отрасли промышленности, а также другие нормативные документы, определяющие эксплуатацию взрывозащищенного электрооборудования.

### **3.3. ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ**

3.3.1. При эксплуатации датчики газоанализатора должны подвергаться систематическому внешнему и периодическим профилактическим осмотрам, а также периодической поверке. При этом следует руководствоваться эксплуатационными документами, поставляемыми вместе с датчиками.

3.3.2. При внешнем осмотре датчиков необходимо проверить:

- сохранность пломб;
- наличие и надежность крепления корпусов датчиков;
- отсутствие обрыва или повреждения изоляции соединительных кабелей;
- правильность соединения и отсутствие обрыва заземляющего провода;
- надежность присоединения кабелей;
- отсутствие вмятин и видимых механических повреждений, а также пыли и грязи на корпусе датчика и трещин на корпусе сенсора;
- наличие маркировки взрывозащиты.

***Эксплуатация датчиков с повреждениями категорически запрещается!***

3.3.3. Периодичность профилактических осмотров датчиков устанавливается в соответствии с требованиями местных инструкций, действующих в данной отрасли промышленности, а также других нормативных документах, определяющих эксплуатацию взрывозащищенного электрооборудования.

При профилактическом осмотре должны быть выполнены все работы, проводимые при внешнем осмотре.

Дополнительно должны быть выполнены следующие работы:

- проверка сопротивления изоляции входных электрических цепей датчика относительно корпуса мегаомметром с номинальным напряжением не более 500 В. Сопротивление изоляции должно быть не менее 20 МОм при температуре окружающего воздуха (плюс  $25 \pm 5$ ) °C и относительной влажности не более 80 %;
- проверка и устранение нарушений в соединениях.

3.3.4. После профилактического осмотра производится подключение отсоединенных цепей и элементов.

При необходимости производится корректировка нуля датчиков, в соответствии с руководством по эксплуатации на данный тип датчика.

***Примечание!***

***Регулировка нуля выходного сигнала датчиков на месте эксплуатации, требующая подключения блоков питания и контрольно-измерительных приборов, возможна только при отсутствии взрывоопасной смеси в момент проведения названной операции.***

3.3.5. Проверка проводится с периодичностью и в соответствии с порядком, определенным в Методике поверки.

## **4. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ**

### **4.1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ**

4.1.1. Текущий ремонт блоков газоанализатора выполняется:

- ремонтной службой предприятия-потребителя после отказов, связанных с нарушением контактов, соединяющих блоков с линией связи;
- ремонтной службой изготовителя после более сложных отказов, связанных с ремонтом и заменой составных частей блока информационного и датчиков - электронных узлов и элементов, сенсора и других элементов.

Ремонтная служба предприятия должна установить признаки и предполагаемые причины отказа датчика и оформить дефектную ведомость (рекламацию) для ремонта своими силами, дальнейшего учета и (или) передачи ремонтной службе изготовителя.

4.1.2. К ремонтным работам допускаются лица, изучившие настоящий документ, прошедшие соответствующий инструктаж и допущенные к выполнению ремонта.

### **4.2. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ**

4.2.1. При демонтаже и монтаже, подготовке и ремонте блоков газоанализатора должны соблюдаться правила безопасности, а также технологические требования, принятые на предприятии, эксплуатирующим сигнализатор или его отдельные блоки.

4.2.2. Ремонт должен проводиться в помещениях при условиях и рабочих средах, отвечающих условиям взрывобезопасности.

### **4.3. УСТРАНЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ ОТКАЗОВ**

4.3.1. Возможные характерные отказы и методы их устранения при текущем ремонте указаны в таблице 4.1.

**Таблица 4.1**

Описание отказа	Возможная причина	Метод устранения
Выходной сигнал отсутствует.	Обрыв в линии нагрузки или в цепи питания.	Найти и устраниить обрыв.
	Отказ блока питания.	Восстановить или заменить блок питания.
	Короткое замыкание в линии нагрузки или в цепи питания.	Найти и устраниить замыкание.
Выходной сигнал нестабилен.	Окислены контактные поверхности электрических разъемов.	Отключить питание. Освободить доступ к контактным поверхностям. Очистить контакты, собрать датчик, включить питание.

## **5. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ**

5.1. Приборы могут храниться как в транспортной таре, так и без упаковки.

Условия хранения датчиков в транспортной таре: 2 по ГОСТ 15150-69, срок хранения 8 лет.

Условия хранения блоков газоанализатора без упаковки: 1 по ГОСТ 15150-69, срок хранения 2 года.

5.2. Блоки газоанализатора в упаковке транспортируются любым видом закрытого транспорта, в том числе и воздушным транспортом в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

5.3. Способ укладки ящиков с изделиями на транспортном средстве должен исключить возможность их перемещения.

5.4. Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69 при перевозках сухопутным и воздушным транспортом и 3 при морских перевозках в трюмах.

## **6. УТИЛИЗАЦИЯ**

6.1. Блоки газоанализатора не содержат драгоценных и цветных металлов. Утилизация производится в порядке, принятом на предприятии-пользователе для легированных сталей.

## **7. МЕТОДИКА ПОВЕРКИ**

### **7.1 Общие положения и область распространения**

Настоящая методика распространяется на блок информационный газоанализатора СИГМА-03М.ИПК, предназначенный для измерения токового сигнала в диапазоне 4-20 мА от датчиков с унифицированным сигналом серии СИГМА-03М.

Методики поверки датчиков газоанализатора СИГМА-03М содержатся в документе МП-358/10-2021 "МЕТОДИКА ПОВЕРКИ"

Периодическая поверка проводится не реже одного раза в год.

При подготовке к поверке и при ее проведении должны соблюдаться меры безопасности и требования указанные в п.п. 2.2, 3.2 Руководства по эксплуатации.

## **8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ**

Газоанализатор универсальный "СИГМА-03М" заводской № \_\_\_\_\_ соответствует  
ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ №85577-22 и признан годным для  
эксплуатации.

Дата выпуска «\_\_\_\_\_» 20 \_\_\_ г.

**Представитель ОТК предприятия-изготовителя** \_\_\_\_\_  
подпись **М.П.**

## **9. ФОРМУЛЯР ГАЗОАНАЛИЗАТОРА УНИВЕРСАЛЬНОГО СИГМА-03М**

Газоанализатор универсальный "СИГМА-03М" заводской №  
\_\_\_\_\_

Дата ввода в эксплуатацию «\_\_\_\_\_» 20 \_\_\_ г.  
Акт № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_\_» 20 \_\_\_ г.

**Ответственное лицо за эксплуатацию изделия** \_\_\_\_\_  
подпись **М.П.**

## **10. ПАСПОРТ ГАЗОАНАЛИЗАТОРА УНИВЕРСАЛЬНОГО "СИГМА-03М"**

Заводской № \_\_\_\_\_ Изготовитель ООО «Промприбор-Р»

Дата выпуска «\_\_\_\_» 20\_\_ г.

Тип контролируемого газа \_\_\_\_\_

Диапазон измерений \_\_\_\_\_

Дата проверки «\_\_\_\_» 20\_\_ г.

Внешний осмотр и проверка комплектности:

Информационный пульт СИГМА-03МИПК \_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_

Порог1 \_\_\_\_\_,

Порог2 \_\_\_\_\_,

Распайку разъема «РЕЛЕ» производить в соответствии с таблицей в Приложения А.

Датчики № \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Проверка погрешности измерения и времени включения порога  
срабатывания \_\_\_\_\_

Заводской номер комплекта \_\_\_\_\_

По результатам проверки погрешности измерения и времени срабатывания аварийной  
сигнализации датчиков, газоанализатор соответствует техническим условиям.

Представитель предприятия-изготовителя \_\_\_\_\_  
подпись \_\_\_\_\_

**М.П.**

## **11. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**

(Заполняет предприятие – изготовитель)

Газоанализатор универсальный "СИГМА-03М"

зав.№\_\_\_\_\_

Дата выпуска «\_\_\_\_\_» 20\_\_ г.

**Представитель предприятия-изготовителя** \_\_\_\_\_

подпись

**М.П.**

Адрес предприятия-изготовителя:

Юридический и почтовый адрес: 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 16,  
корп. 2, стр. 17, эт.2, ком. 14  
тел.: (495) 663-16-25, 580-17-36, 8 (800) 500-71-25  
www.pribor-r.ru e-mail: office@prompribor-r.ru

(Заполняет торговое предприятие)

Дата продажи «\_\_\_\_\_» 20\_\_ г.

Продавец \_\_\_\_\_

*Штамп магазина*

## **12. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

1. Изготовитель гарантирует соответствие газоанализатора универсального "СИГМА-03М" и входящих в его состав датчиков требованиям ГПСК12.XX.00.000РЭ при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения и эксплуатации.
2. Предприятие-изготовитель гарантирует работу газоанализатора при соблюдении условий эксплуатации потребителем, а также условий транспортирования и хранения.
3. Гарантийный срок службы газоанализатора составляет 12 месяцев со дня продажи.
4. В течение гарантийного срока эксплуатации потребитель имеет право, в случае отказа аппаратуры, на бесплатный ремонт по предъявлению гарантийного талона.
5. Претензии не распространяются при наличии механических повреждений прибора, наличия воды и грязи внутри корпуса ГС, снижении чувствительности сенсоров в результате работы в среде недопустимо высоких концентраций активных газов, несанкционированном вскрытии газоанализатора и изменении его конструкции.
6. Восстановление утерянного паспорта на прибор и отметок о госповерке – платная услуга.
7. Изготовитель производит платные работы по отдельному соглашению:
  - послегарантийный ремонт;
  - замену сенсоров;
  - периодическое техобслуживание;
  - поставку комплектующих изделий;
  - подготовку к госповерке;
  - модернизацию прибора или изменение параметров и конструкции.

**8. Расчётный срок жизни сенсоров (чувствительных элементов датчика газоанализатора) является статистической величиной и не является гарантийным сроком их службы.**

Причину выхода из строя сенсора в процессе работы могут определить только эксперты на специальном оборудовании, поэтому при неисправности необходимо производить анализ и тестирование прибора в сервисном центре или на заводе – изготовителе.

ООО «Промприбор-Р»

Юридический и почтовый адрес: 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 16, корп. 2, стр. 17, эт.2, ком. 14

тел.: (495) 663-16-25, 580-17-36, 8 (800) 500-71-25

www.pribor-r.ru e-mail: office@prompribor-r.ru

9. Срок службы газоанализатора при соблюдении изложенных в настоящем документе правил эксплуатации, транспортирования и хранения, а также при своевременной замене газовых сенсоров и расходных материалов составляет не менее 10 лет.

10. Гарантийное обслуживание оборудования осуществляется только на производственной базе предприятия изготовителя.

*Внимание! В результате совершенствования газоанализатора универсального "СИГМА-03М" возможны конструктивные и схемные изменения, не влияющие на технические характеристики и не связанные с изменением средств взрывозащиты.*

**13. СВЕДЕНИЯ О ГАРАНТИЙНЫХ И ПОСЛЕГАРАНТИЙНЫХ РЕМОНТАХ.**

Дата	Вид ремонта	Описание	Перечень работ по устранению дефекта	Примечание

## **14. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ (ВИДЕО-ОБЗОР)**

В разделе "ВИДЕООБЗОРЫ", на официальном сайте, Вы сможете найти видеоролики по настройке газоанализатора универсального "СИГМА-03М". Надеемся, что данные видео-ролики помогут Вам при работе с приборами. Желаем приятного просмотра!

Ссылка на раздел: <http://pribor-r.ru/video/>



## **ПРИЛОЖЕНИЕ А. (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ)**

**Таблица 1, каналы и диапазоны измерения прибора (пример, данный лист заменяется на вкладыш).**

Тип устройства, каналы, реле	Сигма-03М ИПК			
	Канал	Вещество	Диапазон	Пороги
Вещество, диапазон и пороги	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
	11			
	12			
	13			
	14			
Сетевые адреса (номер\нет)				

**Таблица 2, Карта реле (пример, данный лист заменяется на вкладыш).**

## ПРИЛОЖЕНИЕ Б.

Распиновка подключения датчиков, универсальная.



\*XLR питание пульта предназначено для модификаций на 24В.

\*При линии до 350 метров допускается использование кабельной продукции сечение каждого провода в которой не менее 0.2мм<sup>2</sup>.


\*При линии от 350 метров до 850 метров допускается использование кабельной продукции сечение каждого провода в которой не менее 0.5мм<sup>2</sup>.

\*При линии от 850 метров до 1200 метров допускается использование кабельной продукции сечение каждого провода в которой не менее 0.75мм<sup>2</sup>.

\*При линии от 1200 метров до 1500 метров допускается использование кабельной продукции сечение каждого провода в которой не менее 1 мм<sup>2</sup>.

**Подключение реле**

Пульты разделены на несколько типов по реле. Понять какая версия можно по названию Сигма-03М.ИПК X.Y, где Y – это количество реле. Реле может быть 4, 8 или 16. В случае 4 и 8 реле будет установлен 1 разъем DB-25, для 16 реле – 2 разъема DB-25. (Рис. 5) Карта работы реле в приложении А. Максимальны ток для контактов 5А.



Контакты реле располагаются друг за другом блоками по 3.

Контакты DB-25	Реле
1-3	1
4-6	2
7-9	3
10-12	4
14-16	5
17-19	6
20-22	7
23-25	8

Для модификации 16 реле второй разъем DB-25

Контакты DB-25	Реле
1-3	9
4-6	10
7-9	11
10-12	12
14-16	13
17-19	14
20-22	15
23-25	16

## ПРИЛОЖЕНИЕ В.

Таблица контактов разъёма «RS-485»

Контакт разъёма «RS-485»	Цепь	Примечание
5	СОМ	
1	A	
3	B	




Рис. Подключение газоанализаторов "СИГМА-03М" к сети RS-485.

К сети RS-485 может быть подключено до 20 информационных блоков СИГМА-03М.ИПК. Согласующий резистор 120 Ом уже установлен на плате контроллера информационного блока СИГМА-03М.ИПК.

### КОНВЕРТЕР RS-485 к USB



конвертер USB к RS485

USB разъем: для компьютера

Разъем RS485: к устройству RS485

Не нужен внешний источник питания, питание от USB порта

Полностью совместимый стандарт USB 2.0, обратная совместимость с USB1.1

#### Спецификация:

Система поддержки: Windows XP, Vista, Windows 7/8/10/11, Linux, MacOS

Поддержка диапазона скорости передачи: 75bps-115200bps, до 6 Мбит/с

Диапазон рабочей температуры: -40 °C ~ + 85 °C

Расстояние связи: 1200 м (макс)

Размер: 6.1 x 1.6 x 1.3 см

Цвет: чёрный

## *Газоанализатор универсальный "СИГМА-03М". Руководство по эксплуатации*

**ВНИМАНИЕ:** при обмене данными с персональным компьютером - компьютер должен запрашивать сетевой адрес информационного блока - для данного блока Сетевой адрес выводится на жидкокристаллический индикатор при включении прибора.

Например, "СетАдр 3". Введите это значение ("3") в программе сбора данных СИГНАЛ. Для этого установите программу, войдите в режим "НАСТРОЙКА", кликнув правой клавишей "мыши" на кнопку меню "НАСТРОЙКА". В появившемся окне "Настройка параметров программы", войдите в режим "Пульты", кликнув правой клавишей "мыши" на кнопку меню "Пульты". В окне под надписью "код опроса пульта" введите значение 1.

При работе с программой руководствуйтесь документом: ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ СБОРА И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДАННЫХ ОТ СЕТИ ГАЗОАНАЛИЗАТОРОВ «СИГМА-03м» Версия 2.0 Описание и инструкция по эксплуатации.

### **ОПИСАНИЕ ПРОТОКОЛА ОБМЕНА МЕЖДУ РС И КОНТРОЛЛЕРОМ (МПУ-К) ГАЗОАНАЛИЗАТОРА УНИВЕРСАЛЬНОГО СИГМА-03**

1.1. Информация, считанная контроллером, формируется в виде пакета, который передается по каналу RS485 на персональный компьютер (РС) или внешний контроллер по запросу, вызывающему прерывание МПУ-К. Передача старшим байтом вперед

1.2. Запрос от РС на контроллер представлен в таблице 1 Табл.1 Г

0-ой байт	1-ой байт	2-ой байт
Сетевой адрес МПУ-	Код команды	Контрольная сумма
Например:5h	G = 47h	4Ch

Примечание: Сетевой адрес МПУ-К(\*) фиксирован- наносится при маркировки номера на корпус прибора.

1.3. Ответ МПУ-К на РС представлен в табл. 2.

Табл.2 Г

0-ой байт	1-ый байт	2-ой байт ----9-ий байт	10-ой байт	11-ой байт
Сетевой Адрес МПУ-К	Код команды	N0 ... N7	Контр сумма	Контр, сумма
		8 байт	Hi Lo	

Здесь:

N0 ... N7 - Информация с датчиков - 8 бит с каждого представляет собой результат измерения АЦП МПУ-К. Информация передается старшими битами вперед.

N0-результат измерения АЦП сигнала датчика №1

N1-результат измерения АЦП сигнала датчика №2

N2-результат измерения АЦП сигнала датчика №3

N3-результат измерения АЦП сигнала датчика №4

N4-результат измерения АЦП сигнала датчика №5

N5-результат измерения АЦП сигнала датчика №6

N6-результат измерения АЦП сигнала датчика №7

N7-результат измерения АЦП сигнала датчика №8

1.3. Скорость обмена 19200бит/с,

- 8N1. Где: 8- число информационных бит, N-без паритета четности, 1-число стоповых бит.

Переданная информация должна быть пересчитана для перехода от сигнала АЦП к концентрации измеряемого газового компонента. Формулы пересчета должны быть те же, что используется в контроллере МПУ-К.

Формулы пересчета различаются для типа измеряемого газа.

Для ВОГ **концентрация в % НКПР=(Ni-24)/2**, где Ni-результат измерения АЦП сигнала I i-го датчика.

**Газоанализатор универсальный “СИГМА-03М”. Руководство по эксплуатации**  
**ПРИЛОЖЕНИЕ Г**

**Вид панелей Сигма-03М**

**1. Передняя панель 4-8 канала**




**2. Передняя панель для 14 канального пульта без RS-485**



**3. Передняя панель для 14 канального пульта с RS-485**



**4. Нижняя панель 14 каналов с RS-485**



**5. Нижняя панель 8 каналов с RS-485**



**6. Нижняя панель 4 канала с RS-485**



**7. Нижняя панель 14 каналов без RS-485**



**8. Нижняя панель 8 каналов без RS-485**



**9. Нижняя панель 4 каналов без RS-485**



**10. Нижняя панель 8 каналов 16 реле.**



**11. Нижняя панель 8 каналов 16 реле с RS-485**

